

FICHA TÉCNICA**PEGO PLUS
MONART****CÓDIGO: GB/G-614-12****PRODUCTO**

Producto reforzado en base polvo, de alta resistencia, diseñado para la colocación de cerámicas, baldosas, porcelanato, mármol, tanto en pisos como paredes, especialmente en formatos de gran tamaño.

PRESENTACIÓN

Sacos plástico de 12 Kg
Paletas de madera de 100 sacos,
(1.200 Kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acabado mate. Textura lisa
- Rendimiento Promedio: 1 m²/Saco 12 Kg. Dependiendo del grosor de aplicación y las condiciones generales de la superficie a ser aplicado.
- Tiempo útil mezcla abierta: >60 minutos
- Limpieza de excesos: 1/2 hora
- Secamiento para traficar: 48 horas
- Excelente adherencia y plasticidad
- Suave y fácil aplicación.
- No se agrieta
- Densidad en polvo: 0,98 gr/cm³
- Densidad de la masa: 1,55 gr/cm³
- Comportamiento al fuego: No inflamable

PEGO PLUS MONART

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea.

Dosificación, saco de 12 Kg. de 5,5 a 6,0 lts de agua (En volumen, 2 partes de producto / 1 parte de agua)

APLICACIÓN

En superficies de sobre pisos de concreto y paredes.

Producto especialmente formulado para formatos de gran tamaño, con excelente adherencia en la fijación de cerámicas en paredes.

RECOMENDACIONES DE USO

La superficie donde va a ser aplicada, debe estar limpia y libre de grasa.

Aplicar con llana metálica lisa y filo acanalado.

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (24 meses) en el envase original cerrado.

GARANTÍA DE CALIDAD



CORPORACIÓN MONART C.A

Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.

No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla, una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.